



Tepetitlán
UN NUEVO COMIENZO
2024 - 2027



Tepetitlán, Hgo., 21 de Mayo de 2025
Boletín #25

SUPERVICIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN TEPETITLÁN

Este día, personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) llevó a cabo una visita técnica al pozo conocido como El Torreón, ubicado en la comunidad de La Loma, en el municipio de Tepetitlán.

Durante la supervisión, se realizó la toma de muestras del vital líquido con el propósito de analizar su composición y determinar si cumple con los parámetros establecidos para el uso y consumo humano.

El Gobierno Municipal de Tepetitlán agradece profundamente a la Dirección de Agua Potable por su constante disposición y compromiso en la protección de la salud y la integridad de nuestras y nuestros habitantes.

Seguiremos trabajando en coordinación con las autoridades competentes para garantizar servicios públicos de calidad en beneficio de toda la población.



[Ver más](#)